



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ –

Зам. Генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»

А.С. Евдокимов

«15» января 2013 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мегаомметры цифровые  
ПрофКиП Е6-33, ПрофКиП Е6-34, ПрофКиП Е6-35,  
ПрофКиП Е6-36, ПрофКиП Е6-36/1, ПрофКиП Е6-37

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-373/447-2012

Настоящая методика поверки распространяется на мегаомметры цифровые ПрофКиП Е6-33, ПрофКиП Е6-34, ПрофКиП Е6-35, ПрофКиП Е6-36, ПрофКиП Е6-36/1, ПрофКиП Е6-37 (далее – мегаомметры), изготовленные ЗАО «ПрофКИП», г. Мытищи, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал – 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1 и применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 1 – Операции поверки

№ п/п	Операции поверки	№ п/п методики
1	Внешний осмотр	5.1
2	Опробование	5.2
3	Определение метрологических характеристик	5.3
3.1	Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления изоляции	5.3.1
3.2	Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока	5.3.2

При несоответствии характеристик поверяемых мегаомметров установленным требованиям по любому из пунктов таблицы 1 их к дальнейшей поверке не допускают и последующие операции не проводят.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; метрологические и основные технические характеристики средства поверки.
5.3.1	<i>Калибратор электрического сопротивления КС-100К5Т</i>
	Диапазон воспроизведения электрического сопротивления: 100 кОм – 5 ТОм; предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения ( $\Delta R$ ): $\pm (0,015 \cdot R)$
5.3.1	<i>Киловольтметр электростатический С196</i>
	Диапазон измерения напряжения постоянного и переменного тока: 0 – 30 кВ; предел допускаемой основной погрешности измерения 1%
5.3.2	<i>Калибратор универсальный FLUKE 5520А</i>
	Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока: 0 – 1000 В; предел допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta U$ ): $\pm (0,000011 - 0,000018) \cdot U$ ; диапазон воспроизведения напряжения переменного тока: 1 мВ – 1020 В (10 Гц – 500 кГц); предел допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta U$ ): $\pm (0,00015 - 0,002) \cdot U$ ;

### Примечания

- 1 Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики.
- 2 Соотношение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности образцовых средств измерений и поверяемых мегаомметров для каждой проверяемой точки должно быть не более 1:3.
- 3 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке мегаомметров допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С ..... 15 – 25  
относительная влажность воздуха, % ..... 30 – 80  
атмосферное давление, кПа..... 84 – 106

Электропитание:

напряжение сети питания переменного тока, В ..... 198 – 242  
частота, Гц..... 49,5 – 50,5  
коэффициент несинусоидальности, %, не более ..... 5

4.2 Средства поверки готовят к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

### 5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого мегаомметра следующим требованиям:

- комплектности мегаомметра в соответствии с руководством по эксплуатации, включая руководство по эксплуатации и методику поверки;
- отсутствие механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, соединительных элементов, индикаторных устройств, нарушающих работу мегаомметра или затрудняющих поверку;
- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

Мегаомметры, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подвергаются, бракуются и направляются в ремонт.

#### 5.2 Опробование

Опробование проводят после ознакомления с руководством по эксплуатации. При опробовании производят подготовку мегаомметра к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.

Проверяют работоспособность мегаомметра при выполнении всех измерительных функций и при всех режимах работы, указанных в руководстве по эксплуатации, проверяют работоспособность ЖКИ, поворотного переключателя и/или функциональных клавиш; режимы, отображаемые на ЖКИ, при переключении режимов измерений должны соответствовать руководству по эксплуатации.

### 5.3 Определение метрологических характеристик

#### 5.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления изоляции

Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления изоляции проводят при помощи калибратора электрического сопротивления КС-100К5Т и киловольтметра электростатического С196 методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого мегаомметра, предназначенные для подключения мегаомметра в режиме измерения электрического сопротивления изоляции, соединить при помощи измерительных проводов с разъемами калибратора электрического сопротивления КС-100К5Т;
- на поверяемом мегаомметре при помощи поворотного переключателя и/или функциональных клавиш установить режим измерения электрического сопротивления изоляции и требуемое значение испытательного напряжения;
- установить на калибраторе электрического сопротивления КС-100К5Т значения электрического сопротивления, соответствующие 5 %, 50 %, 95 % диапазона измерения;
- произвести измерения сопротивления в заданных точках, контролируя киловольтметром С196 значение испытательного напряжения на выходе поверяемого мегаомметра;
- абсолютную погрешность измерения сопротивления изоляции и испытательного напряжения определить по формуле

$$\Delta = X - X_0 \quad (1)$$

где  $X$  – значение по показаниям поверяемого мегаомметра;  
 $X_0$  – значение по показаниям образцового (эталонного) СИ.

Вышеперечисленные операции проводят для всех значений испытательного напряжения поверяемого мегаомметра.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

#### 5.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока проводят при помощи калибратора универсального FLUKE 5520А методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого мегаомметра, предназначенные для подключения мегаомметра в режиме измерения напряжения постоянного/переменного тока, соединить при помощи измерительных проводов с разъемами «NORMAL» калибратора FLUKE 5520А;
- на поверяемом мегаомметре при помощи поворотного переключателя и функциональных клавиш установить режим измерения напряжения постоянного/переменного тока;
- установить на выходе «NORMAL» калибратора универсального FLUKE 5520А значения напряжения постоянного тока, соответствующие 5 %, 50 %, 95 % диапазона измерения;
- произвести измерения напряжения и зафиксировать значения напряжения постоянного тока по показаниям поверяемого мегаомметра;
- абсолютную погрешность измерения определить по формуле (1).
- вышеперечисленные операции провести, установив на выходе калибратора FLUKE 5520А значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц.


Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

## 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Положительные результаты поверки мегаомметров цифровых ПрофКиП Е6-33, ПрофКиП Е6-34, ПрофКиП Е6-35, ПрофКиП Е6-36, ПрофКиП Е6-36/1, ПрофКиП Е6-37 оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики мегаомметры к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении мегаомметров в ремонт или невозможности их дальнейшего использования.

Заместитель начальника центра –  
начальник лаборатории № 551  
ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»



Ю.Н. Ткаченко  
« 15 » января 2013 г.